

Informe de la Subdirección del Espacio Docente e Investigador

mayo 2025

Se presenta el informe sobre las actividades iniciadas desde la última Junta de Escuela hasta la fecha dentro de las competencias de esta subdirección y en base a los proyectos en curso.

INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO

Objetivo: Atender las cuestiones surgidas o planificadas relativas a los espacios comunes y docentes de la escuela.

Se ha trabajado en contacto con personal de Equipamiento de la US, de Mantenimiento del edificio y del Campus Reina Mercedes y con el PAS de la ETSA. Casi todas las acciones descritas en este informe han contado con la estrecha colaboración del administrador del centro, para gestionar todas las cuestiones relativas a la adecuación y modificaciones de infraestructuras, mobiliario y espacios de la Escuela. Algunas actuaciones llevadas a cabo son:

Gestión de Mobiliario: Se ha comprado mobiliario para alojar parte del Fondo Histórico de la Escuela en él, en concreto ocho vitrinas situadas en el pasillo frente al aula polivalentes y la nueva aula A0001. También se han fabricado con la participación del Aula de Cultura 4 módulos de los prototipos diseñados en el proyecto Bibliokepos, seleccionado para la Bienal Iberoamericana, en cuyo diseño participaron alumnos y profesores de la ETSA.

En cuanto al traslado de mobiliario: Se han seguido apoyando las diferentes acciones de investigación y cultura de la ETSA, como el traslado de mobiliario para exposiciones, o el apoyo al archivo histórico de la ETSA.

También se están gestionando todo el traslado de mobiliario relacionado con los traslados de profesores derivados de las diferentes obras que se van a acometer en el centro. Por ejemplo, el traslado de los profesores del Departamento de proyectos situados en cuarta planta a planta baja (a los nuevos espacios de proyectos junto al aula Félix Pozo).

Incidencias de mantenimiento: Se han atendido numerosas incidencias que las obras que se han realizado en este periodo en la ETSA han ido demandando: Aseo de la planta baja, cuarta planta y tercera planta del edificio principal. En este sentido se sigue intentando solucionar los problemas de estos aseos con los fluxores y un problema sobrevenido con las puertas de los aseos masculinos de planta 4ª por un problema de vandalismo. Todo esto se ha coordinado

en coordinación con la Dirección General de Infraestructuras de la US, ya están arregladas las encimera del aseo de planta baja y el de planta tercera.

También se han acometido las obras de los diferentes siniestros, por distintas circunstancias sobrevenidas en diferentes espacios de la ETSA, estos son:

- Caída parcial de los falsos Techos de las Despachos P1 y P3 de planta baja

Durante el periodo vacacional de verano, se acometieron las obras de ambas aulas, para sustituir sus techos y el sistema de climatización.

-Problemas con los aires acondicionados. Aula A1005, Aula B3002 y despacho P3 la gestión se ha abordado de forma conjunta con la DGEU y los servicios de mantenimiento e infraestructuras.

- Desprendimiento en la fachada oeste del edificio de laboratorios. También se ha informado a través de un requerimiento de la GMU, de desprendimientos en la fachada oeste de la ETSA, en la zona de laboratorios, frente al colegio mayor Hernando Colón. Desde la Dirección General del Espacio Universitario se ha arbitrado una solución provisional con una malla de protección para evitar la caída de elementos a la vía pública.

En cuanto a labores de mantenimiento:

- **Climatización:** Se han atendido las numerosas incidencias que han ido surgiendo en los distintos espacios del centro.
- **Equipamiento:**

Se ha gestionado con la dirección general de Infraestructuras la adquisición de mobiliario del plan propio de Docencia:

1. Actuación 1_Dotación de mobiliario Sala de trabajo master de planta Baja
1.1 Cortinas enrollables tipo screen 1.2 Taquillas 1.3 Estanterías 1.4 Sustitución de carpinterías de hierro por carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico
2. Actuación 2_Oscurecimiento y cambio de carpinterías metálicas de la sala Polivalente de planta Baja.
2.1 Cortinas enrollables tipo screen en color gris oscuro 2.2 Sustitución de carpinterías de hierro por carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico.
3. Actuación 3_Dotación de mobiliario aulas B3001 (40), A3005 (28)
3.1 Sillas ergonómicas
4. Actuación 4_Oscurecimiento de aulas A1002 y A2008
4.1 Cortinas enrollables tipo screen en color gris oscuro
5. Actuación 5_Adecuación para exposiciones del vestíbulo del Salón de actos.
5.1 Sistema de carriles situados en el techo para disposición flexible de paneles expositivos.

Se ha realizado un estudio global de las necesidades de componentes audiovisuales para ir sustituyendo los dispositivos que generen más problemas.

- **Contraincendios.** Se ha tenido la reunión con el SEPRUS Y el Comité Contraincendios para establecer las condiciones y el día del próximo simulacro.
- **Pizarras de pintura negra.** Se ha realizado una valoración de las pizarras realizadas con pinturas de pizarra en colaboración con las personas trabajadoras de la Conserjería de la ETSA, que también han realizado los partes pertinentes a mantenimiento para subsanar las deficiencias detectadas.
- **Vending.** Ante los problemas derivados de la mala praxis de la empresa adjudicataria, se ha solicitado a la Universidad de Sevilla la rescisión de contrato a la empresa Serunion, adjudicataria del concurso de Vending. Esta ya se ha llevado a cabo y ahora estamos esperando la confirmación oficial para proceder a un nuevo contrato.
- En febrero de 2025 se ha pasado la **auditoría del Sistema de Gestión de la Prevención** de la Universidad de Sevilla ISO 45001, con un auditor de la empresa AENOR, positivamente. Previamente a dicha auditoría se ha coordinado con el servicio de mantenimiento todas aquellas cuestiones detectadas en un informe previo realizado por el SEPRUS.

PLAN DE ACTUACIONES EN ESPACIOS DE LA ETSA

Objetivo: Racionalizar las distintas intervenciones y reformas de los espacios de la ETSA de Sevilla en base a un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles y a la construcción y refuerzo de su imagen.

Tareas realizadas en este período: Reuniones de trabajo con el Director General de Infraestructuras de la US, Director de la ETSA, proyectistas y personal afectado para planificación de actuaciones de mejora en espacios: aulas planta 4ª (planificación de las obras), espacios de uso colectivo, despachos de la administración y despachos de departamentos afectados. También para planificar las obras del presente curso y del ejercicio que viene. El curso y estado actual de estos proyectos y *reformas es el siguiente:*

PLANTA BAJA

Pulido y abrillantado de toda la planta baja de la ETSA.

REFORMA DE LA CONSERJERÍA

El proyecto se encuentra actualmente redactado y en licitación. Se prevé el comienzo de las obras para agosto de 2025.

- *Zona este del edificio.*
-

REFORMA DE LA SALA POLIVALENTE (ANTIGUO COMEDOR)

Apertura de huecos de ventana al jardín y sustitución de las carpinterías de acero, esta obra depende de la concesión de la Ayuda del Plan Propio de Docencia 2025

SALA DE INVESTIGADORES: Sustitución de las carpinterías de acero que dan al jardín. Pulido del suelo.

MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA EL VESTÍBULO DEL SALÓN DE ACTOS. En una acción en colaboración con la subdirección de calidad y con el archivo histórico de la ETSA, se está llevando a cabo el diseño del mobiliario necesario para la exposición de parte del Fondo Histórico de la ETSA.

PLANTA 3ª. AULARIO NUEVO

SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DEL AULA B3002. Se va a proceder a la sustitución del equipo de climatización del aula B3002. Esta acción se está llevando a cabo con la DGEU

PLANTA 4ª.

REFORMA DE LA PLANTA CUARTA: Se han tenido las reuniones oportunas para la gestión del proyecto de la reforma integral de la planta 4ª, que está actualmente en fase licitación. Se prevé que la obra se desarrolle en tres fases, ejecutadas en los cursos 2024-25 y 2025-26. Comenzándose las obras en agosto de 2025, se ejecutará la fase 1, que comprende desde la escalera principal hasta la escalera secundaria.

REFORMA DE LOS ASEOS DE LA CUARTA PLANTA: Las obras ya están finalizada, pero están presentando numerosos problemas con los fluxores instalado. Además, por un problema de vandalismo, las puertas del aseo masculino se han descolgado, en la actualidad se está procediendo a su arreglo en coordinación con la DGEU.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCEBILIDAD DE LA ETSA.

Se ha continuado con el proceso de diseño de una señalización de los espacios de la ETSA, con un diseño más inclusivo, que incluye pictogramas, en un proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad física y cognitiva del centro.

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA

Objetivo:

Dar cumplimiento a los puntos del PLAN DE MEJORA asignados a esta subdirección, en coordinación o no con otras subdirecciones.

Tareas realizadas en este período:

En este trimestre se han celebrado reuniones de coordinación con las distintas unidades (equipamiento, mantenimiento, SEPRUS) a las actuaciones de reforma planificadas por la Dirección Gral. de Infraestructuras de la US para las obras de la 4ª planta.

Se ha gestionado con la Dirección General de Infraestructuras la ayuda concedida del IV Plan Propio de Docencia.

A continuación, se hace un repaso de las obras programadas para 2025.

Curso 2024-2025

PLANTA BAJA

Pulido y abrillantado de toda la planta baja de la ETSA. EJECUTADO

Limpieza de los pilares de acero. EN EJECUCIÓN

REFORMA DE LA CONSERJERÍA

El proyecto se encuentra actualmente redactado y en licitación. Se prevé el comienzo de las obras para agosto de 2025. EN LICITACIÓN

- Zona este del edificio.

REFORMA DE LA SALA POLIVALENTE (ANTIGUO COMEDOR)

Apertura de huecos de ventana al jardín y sustitución de las carpinterías de acero (EN PROGRAMACIÓN DENTRO DE LAS ACCIONES DEL Plan propio de Docencia).

SALA DE INVESTIGADORES: Sustitución de las carpinterías de acero que dan al jardín. (EN PROGRAMACIÓN DENTRO DE LAS ACCIONES DEL Plan propio de Docencia)

Pulido del suelo. (EN PROGRAMACIÓN PARA AGOSTO)

MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA EL VESTÍBULO DEL SALÓN DE ACTOS. En una acción en colaboración con la subdirección de calidad y con el archivo histórico de la ETSA, se está llevando a cabo el diseño del mobiliario necesario para la exposición de parte del Fondo Histórico de la ETSA. (ENERO DE 2026)

PLANTA 3ª.

SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DEL AULA B3002. Se va a proceder a la sustitución del equipo de climatización del aula B3002. Esta acción se está llevando a cabo con la DGEU. (EN LICITACIÓN)

PLANTA 4ª.

REFORMA DE LA PLANTA CUARTA: Se han tenido las reuniones oportunas para la gestión del proyecto de la reforma integral de la planta 4ª, que está actualmente en fase licitación. Se prevé que la obra se desarrolle en tres fases, ejecutadas en los cursos 2024-25 y 2025-26.

Comenzándose las obras en agosto de 2025, se ejecutará la fase 1, que comprende desde la escalera principal hasta la escalera secundaria. (EN LICITACIÓN)

REFORMA DE LOS ASEOS DE LA CUARTA PLANTA: Las obras ya están finalizada, pero están presentando numerosos problemas con los fluxores instalados y ahora por un problema de vandalismo con las puertas del aseo masculino, en la actualidad se está procediendo a su arreglo en coordinación con la DGEU. (EN EJECUCIÓN)

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

Objetivo: Atender los requerimientos de espacios comunes de la Escuela para diversas actividades estudiantiles y acompañarles en los procesos de planificación, toma de decisiones y solicitud de autorización de uso.

Tareas realizadas en este período:

Se han coordinado, en colaboración con la Subdirección de Cultura y el Aula de Cultura, la gestión de espacios para la Culturada de primavera, y diferentes acciones culturales, como el ciclo de cine que se realiza todos los jueves en la Sala Polivalente.

Esther Mayoral Campa

Subdirectora del Espacio Docente e Investigador